

FICHA TÉCNICA

código 875

actualizado
08/10/2013

PRODUCTO **LIMPIADOR PARA TECA FASE 1**

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

MINEA LIMPIADOR PARA TECA FASE 1 es un producto básico diseñado para eliminar la suciedad atrasada y la producida por la contaminación atmosférica, efecto del medio salino, restos orgánicos y grasientos, en cubiertas de teca y tablero marino. Biodegradable.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

Ideal para trabajos de baldeo, limpieza y recuperación sobre cubiertas de teca y tablero marino.

RESPECTA LAS BANDAS DE SICAFLEX. En caso de duda probar antes el producto en una pequeña parte de la superficie a tratar.

MODO DE EMPLEO

Humectar con agua la superficie primero, pulverizar o baldear y fregar con cepillo hasta emulsionar la suciedad. Para zonas muy atrasadas utilizar el producto puro y para zonas que precisan sólo mantenimiento baldeo y cepillado con una dilución de 1 de producto por 2 de agua. Aclarar con abundante agua. Aplicar o baldear sobre la superficie **LIMPIADOR PARA TECA FASE 2** y finalmente aclarar con agua.

PRECAUCIONES

CORROSIVO

Riesgo de lesiones oculares graves.

No ingerir.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

PRESENTACIÓN

Botellas: 0,8 Kg (cajas de 12 unidades)

FICHA TÉCNICA

código 876

actualizado
08/10/2013

PRODUCTO **LIMPIADOR PARA TECA FASE 2**

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

MINEA LIMPIADOR PARA TECA FASE 2 es un producto ácido diseñado para eliminar la suciedad atrasada y la producida por la contaminación atmosférica, efecto del medio salino, restos orgánicos y grasientos, en cubiertas de teca y tablero marino. Biodegradable.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

Ideal para trabajos de baldeo, limpieza y recuperación sobre cubiertas de teca y tablero marino.

RESPECTA LAS BANDAS DE SICAFLEX. En caso de duda probar antes el producto en una pequeña parte de la superficie a tratar.

MODO DE EMPLEO

- **Después de aplicar la FASE 1:** Aplicar o baldear sobre la superficie LIMPIADOR PARA TECA FASE 2 puro o diluido al 50% si se usó la FASE 1 también diluida. Aclarar con agua antes de aplicar la FASE 2. Aclarar con agua al terminar.
- **Sin FASE 1:** Se puede usar LIMPIADOR PARA TECA FASE 2 directamente sobre la madera si esta no está especialmente sucia o como mantenimiento general. Para ello baldear y fregar con cepillo con producto puro o dilución del 50%. Aclarar con agua al terminar.

PRECAUCIONES

CORROSIVO

Riesgo de lesiones oculares graves.

No ingerir.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

PRESENTACIÓN

Botellas: 0,8 Kg (cajas de 12 unidades)